









利根小(3) 通学路交通安全対策箇所図



利根中 通学路交通安全対策箇所図

文地区と布川地区生徒が登校の際に合流する通学路で、時間帯によっては多く生徒が通るため、互いに視界不良で車との接触事故など起こる危険がある。



〈対策内容〉

- ①「スピード落とし」の路面標示
《対策済》【建設課】
- ②T字路の路面標示 《対策済》【建設課】
- ③交通安全指導（登下校指導）の徹底
《対策済》【学校】
- ④定期的な除草 《対策済》【建設課・教育委員会】

歩道内に信号機の支柱が建っており、用水路危険防止フェンスとの幅が概ね1mと狭く、その路面が傾斜しており通行の際、転倒する危険がある。




〈対策内容〉

- ①歩道の拡幅、段差の解消など→縁石の移設を実施
《対策済》【竜ヶ崎工事事務所】
- ②交通安全指導（登下校指導）の徹底
《対策済》【学校】
- ③白線の延長【竜ヶ崎工事事務所】
- ④信号機の移設【取手警察署】



縮尺 1 : 5000




対策完了

学校通用門前の外側線が薄くなっている。

〈対策内容〉

- ①外側線の引き直し《対策済》【建設課】



産業道路の水路を挟む道路の合流地点であり、視界が悪く、夏場は草丈が伸び視界も悪くなるため、横断の際に危険である。

〈対策内容〉

- ①カーブミラーの設置【防災危機管理課】
→検討の結果、必要なし
- ②交通安全指導（登下校指導）の徹底
《対策済》【学校】
- ③「止まれ」の標示とカラー舗装の設置
【建設課】
- ④「通学路」の路面標示
《対策済》【取手警察署】

登下校時に自転車が横断するため、車の運転手に注意喚起が必要。道路が直線のため、スピードを出している車があり危険がある。

〈対策内容〉

- ①カラー舗装の設置【建設課】
- ②水路の草刈り【建設課・教育委員会・豊田新利根土地改良区】

利根中(2) 通学路交通安全対策箇所図

