

令和2年度 利根町通学路交通安全対策箇所一覧表

【文小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
1	町道202・1184号線	横須賀地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無く、見通しが悪いので車の往来時には注意が必要。 また、小学生と中学生の自転車が登下校の際、交差する箇所となっており、接触の危険がある。	○停止線の設置、「止まれ」の路面標示引き直し ○通学路の注意を促す路面標示 ○町道103号線バイパスの整備	取手警察署 建設課
2	町道1402・105号線	上曽根地内	外側線が消えており、巻き込み接触の注意が必要で横断歩道も消えかかっている。	○横断歩道の引き直し ○外側線の引き直し※横断歩道にかかってしまうため引き直しができないので、横断歩道の引き直しを優先する。	取手警察署 建設課
対策済 3	町道105号線	早尾地内	時間帯によっては小学の徒歩通学と中学生の自転車通学が交差する場所となっており、接触の危険がある。	○「交差点注意」の路面標示《対策済》 ○交差点クロスマークの引き直し《対策済》、警戒標識「十字路交差点あり」《対策済》、注意看板「横断者あり」の設置	建設課
対策済 4	町道1057号線	早尾地内	横断歩道はあるが、通学路であることが運転者に分かりづらく危険。また、3同様、小中学生の通学時間帯が重なる時があり、注意が必要。 さらに、車が多い道路のため横断の際、注意が必要。	○「横断者注意」の路面標示《対策済》	建設課
5	町道101号線	早尾地内	横断歩道の停止線、予告マーク、外側線が消えかかっており、また、産業道路の雑草が伸びると利根中学校側から走行してくる車が見えにくく、横断時に危険である。	〈対策内容〉 ○停止線の設置、予告マークの引き直し ○産業道路の定期的な除草《対策済》	取手警察署 建設課

令和2年度 利根町通学路交通安全対策箇所一覧表

【文間小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
一部 対策済 1	町道1217・1311号線	奥山地内	見通しが悪い坂道になっており、車のスピードが出やすく注意が必要。	○任意の停止線設置<<対策済>>、歩道や車道側に出ている木の剪定<<対策済>> ○歩道側に防犯灯の設置 ○防犯のぼり旗の設置<<対策済>>	建設課 総務課 学校
2	町道112号線	立木地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無いため車の往来時には注意が必要。	○車道拡幅・歩道整備など ※令和3年度以降に道路の改修工事を実施予定	建設課
3	町道112・1229号線	立木地内	信号機のない見通しの悪い交差点のため横断の際に注意が必要。	○車道拡幅・歩道整備など ※令和3年度以降に道路の改修工事を実施予定	建設課
4	町道112号線	大房地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無いため車の往来時には注意が必要。	○車道拡幅・歩道整備など ※令和4年度以降に排水を含めた道路工事を実施予定 ○横断歩道標識の設置	建設課 取手警察署
対策済 5	町道1504号線	もえぎ野台地内	同じくらいの幅員で「止まれ」の標識は立っているが、路面表示が全く消えており、車と自動車の接触事故の危険がある。	○「止まれ」の路面標示<<対策済>> ○ひし形の横断歩道マークの設置※ひし形のマークについては、止まれの規制標識があるため引けないので、「止まれ」の路面標示引き直しを優先する。	取手警察署
対策済 6	県道11号線	加納新田地内	スクールバス停留所で待つスペースが狭く、用水路に落ちる危険がある。	○フェンスの設置<<対策済>>	工事事務所
一部 対策済 7	県道209号線	立木地内	横断の際、見通しが悪い箇所となっており、また、車のスピードが出やすく注意が必要。	○①の箇所に横断歩道の設置など ○②の箇所に運転者への注意喚起の看板や路面表示など ※①の要望場所への横断歩道の設置が難しいため、②の注意喚起対策を実施	取手警察署 工事事務所

令和2年度 利根町通学路交通安全対策箇所一覧表

【布川小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
対策済 1	町道114・2220号線	布川地内	横断歩道滞留エリアが狭く、左折車との巻き込み接触に注意が必要。	○反射ポールを設置⇒防護柵(鉄製ポール)の設置へ変更<<対策済>>	工事事務所
対策済 2	町道107号線	布川地内	薄暗く、幅員も狭く防犯上も危険な箇所である。	○トンネル内の蛍光灯の交換<<対策済>> ○トンネルの入り口両サイドに白い歩行者ラインの設置<<対策済>>	総務課 建務課
対策済 3	町道2084号線	布川地内	以前は、進入禁止の標識があったが、現在は腐食しており交換がされていない。ガードレールへの追突事故も数件発生しており、通行の際に危険が伴う。	○ガードレールキャップの修繕<<対策済>> ※ガードレールキャップが一部腐食しているため修繕。ガードレール自体は強度に問題ない事を確認の上キャップを交換	建設課
一部 対策済 4	町道2273号線	布川地内	道路幅員が2m弱と狭いうえ歩道もなく歩行者と車のすれ違いができず、危険である。	○注意喚起の標識、看板の設置 ○路面表示等の設置<<対策済>> ※令和5年度以降に基盤整、道路整備が予定されている。現時点においては、拡幅は難しく、路面標示を侵入道路に表示。	建設課
5	県道11号線取手東線	布川地内	横断歩道滞留エリアが狭く、ガードレールもなく危険である。また、特に夏場は、水路から草木が生い茂げるため、歩行を妨げる状況である。	○布川小入り口から横断歩道までの歩道(滞留エリア)車道側へのガードレール等の設置 ○定期的な除草	工事事務所
対策済 6	県道11号線取手東線	布川地内	歩道がなく、路側帯の白線が消えてしまっているため、白線を引き直す必要がある。	○外側線の引き直し<<対策済>>	工事事務所
7	町道2152号線	布川地内	車の通行量が多く、登下校時、横断旗を使って横断しているが、待機場所やポール等もないため危険である。	○ポール等の設置	建設課

令和2年度 利根町通学路交通安全対策箇所一覧表

【利根中学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
対策済 1	町道1252・102号線	横須賀地内	交差点北側の「とまれ」の路面表示が消えている 下校時、西側からの車が見にくく注意が必要。また、 スピードを出す車も多く、横断の際、危険である。	○横断する部分だけ色分けをし、現在、黄色のアスファ ルト表示となっている横に沿線に見立てた白い外側線の ラインを引く。(黄色のアスファルト⇒赤へ変更)《対策 済》 ○任意の停止線設置《対策済》「トマレ」の路面標示《 対策済》 ○交通安全指導の徹底《対策済》	建設課 利根中学校
一部 対策済 2	町道1229号線	横須賀地内	文地区と布川地区生徒が登校の際に合流する通学 路で、時間帯によっては多く生徒が通るため、互いに 視界不良で車との接触事故など起こる危険がある。	○「スピード落とせ」、T字路の路面標示《対策済》 ○交通安全指導の徹底《対策済》	建設課 利根中学校
3	県道4号線	中田切地内	自転車専用横断歩道の表示が消えかかっており、車 道との境界線があいまいである。歩道内に信号機の 支柱が建っており、用水路危険防止フェンスとの幅が 概ね1mと狭く、その路面が傾斜しており通行の際、 転倒する危険がある。	○自動車横断帯の引き直し ○歩道の拡幅、段差の解消など	取手警察 工事事務所
4	町道202・1184号線	横須賀地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無く、見通しが悪いので車 の往来時には注意が必要。 また、小学生と中学生の自転車が登下校の際、交差 する箇所となっており、接触の危険がある。	○停止線の設置、「止まれ」の路面標示引き直し ○通学路の注意を促す路面標示 ○町道103号線バイパスの整備	取手警察署 建設課
5	町道102・1228号線	横須賀地内	産業道路の水路を挟む道路の合流地点であり、視界 が悪く、夏場は草丈が伸び視界も悪くなるため、横断 の際に危険である。	〈対策内容〉 ○カーブミラーの設置【総務課】 ○定期的な除草《対策済》 ○交通安全指導の徹底【学校】《対策済》	取手警察署 利根中学校