## 令和7年度 利根町通学路交通安全対策箇所対応状況確認票

## 【利根小学校】

番号	場所	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体	対策の有無	対応状況
小)	産業道路早尾十字 路 (早尾162付近)	町道101号線	早尾地内	産業道路の雑草が伸びると利根中学校側から走行して くる車が見えにくく、横断時に危険である。	①産業道路の定期的な除草 ②注意看板の設置 ※交通安全協会で看板作成の際,優先的に設置を検討 ③交通安全指導(登下校指導)徹底,立哨ボランティアの協力	①建設課· 教育委員会 ②防災危機管 理課 ③学校	①R6対応済 ②対応中 ③対応済	継続
R4 6	県道取手・東線から 学校への侵入道路 (布川4230付近)	町道2496号線 県道11号線取手東 線	布川地内	「止まれ」が薄くなっている。スクールバスが県道取手・ 東線へ出る際、右折することになるので、信号機が必 要。また、センターライン、外側線などの路面標示が薄く なっている。	①路面標示(止まれ)の引き直しと信号機の設置→検討の結果、信号機の必要はなし ②路面標示(センターライン、外側線)の引き直し	①取手警察署 ②建設課	①R7対応予定 ②R4対応済	継続
R5 2	大利根交通もえぎ野 台5丁目バス停付近 交差点 (もえぎ野台5-1-4付 近)	町道0110号線	丁目バス停	スクールバス乗降時、児童が横断歩道を渡る際に危険である。スピードを出して通る自動車が多く、車から横断歩道も見えづらいため、「児童横断注意」等の目立つ注意喚起掲示が必要。	①外側線の引き直し ②横断歩道の引き直し ③スピード違反,歩行者妨害等の取り締まり ④注意看板の設置 ※交通安全協会へ確認	①建設課 ②取手警察署 ③取手警察署 ④防災危機管 理課	①R6対応済 ②R6対応済 ③R7対応予定 ④対応中	継続
	大利根交通もえぎ野 台自然公園バス停 付近交差点 (もえぎ野台2-4-7付 近)	町道1501号線	然公園バス停	スクールバス乗降時、児童が横断歩道を渡る際に危険である。スピードを出して通る自動車が多く、車から横断歩道も見えづらいため、「児童横断注意」等の目立つ注意喚起掲示が必要。	①スピード違反, 歩行者妨害等の取り締まり ②交通安全指導(登下校指導)徹底 ③注意看板の設置 ※交通安全協会へ確認	①取手警察署 ②学校 ③防災危機管 理課	①R7対応予定 ②対応済 ③対応中	継続
R5 4	もえぎ野台3丁目バス停(大利根交通もえぎ野台バス停)付近交差点 (奥山633-1付近)	町道1444-1501- 1503号線	もえぎ野台3 丁目バス停 (坂下)交差点 横断歩道	スクールバス乗降時, 児童が横断歩道を渡る際に危険である。スピードを出して通る自動車が多く、「児童横断注意」等の目立つ注意喚起掲示が必要。	①スピード違反, 歩行者妨害等の取り締まり ②交通安全指導(登下校指導)徹底 ③注意看板の設置 ※交通安全協会へ確認	①取手警察署 ②学校 ③防災危機管 理課	①R7対応予定 ②対応済 ③対応中	継続
R5 5	中谷2バス停付近交 差点 (中谷1930付近)	町道0112-2703- 2734号線	中谷2バス停 交差点	スクールバス降車時, 児童が道路を渡る際に危険である。スピードを出して通る自動車が多く, 「児童横断注意」等の目立つ注意喚起掲示, また, 横断歩道が必要。	①スピード違反の取り締まり強化 ②注意看板の設置 ※交通安全協会へ確認	①取手警察署 ②防災危機管 理課	①R7対応予定 ②対応中	継続
R6 1	ニュータウン入口交 差点付近 (布川2891付近)	県道11号線取手東線	布川地内	信号の待機場所になっているが、草の伸びが早く、人1 人通るのがやっとなので、危険。	①定期的な除草作業の実施	①竜ケ崎工事 事務所	①対応中	点検完了(現状維 持)
R7 1	早尾の十字路 (早尾839付近)	町道105・1056号線	早尾地内	昨年, 自転車と車の接触事故があった。坂道になっていて, 自転車が止まらず飛び出してくるので, 自転車の一時停止や歩行者注意などの表示が必要。	①「路地飛び出し注意」等の看板の設置 ②任意の停止線 ③交通安全指導(登下校指導, 自転車の乗り方)徹底	①学校·防災危機管理課 ②建設課 ③学校	要望中	継続

番号	場所	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体	対策の有無	対応状況
	スクールバス浄水場 前バス停付近 (布川618-228付近)		布川地内	道路横断の際、横断歩道がなく危険。	①横断歩道の新設	①取手警察署	要望中	継続
R7 3	もえぎ野台5丁目付 近 (もえぎ野台5-2-8周 辺)	町道110・1213号線	もえぎ野台	通勤や通学の時間帯は特にスピードを上げた車が通り, 道路も狭く、カーブしていて見通しが悪いので、危険。	①看板の設置 ②交通安全指導徹底	①学校 ②学校	要望中	継続
R7 4	ウェルネススポーツ 大学第2キャンパス 付近 (布川1538-3周辺)	町道2104・2105号線	布川地内	ウェルネス大学前のスクールゾーンの道路 千葉竜ヶ崎線が渋滞していると、裏道としてトラックや乗 用車がスピードを出して侵入してくる。7時~8時自転車 及び歩行者専用の標識があっても多くの車が通る。	①違反の取り締まり	①取手警察署	要望中	継続
K/		町道2214·2220号 線·取手東線(県道 11号線)	布川地内	信号はあるが、車が多く通行するので注意が必要。 四季の丘第二公園前の道路から飛び出す自転車があ る。	①「止まれ」の引き直し	①取手警察署	要望中	継続
R7 6	立木地区 (立木4438周辺)	町道112号線	立木地内	スクールバスのルートとなっているが, 道が狭く, 歩道も ないため, 通行に危険がある。	① 道路の拡幅工事, 歩道の設置	①建設課	①対応中	継続

## 令和7年度 利根町通学路交通安全対策箇所対応状況確認票

## 【利根中学校】

番号	場所	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体	対策の有無	対応状況
R4	利根中学校入口 交差点付近 (横須賀1277付 近)	町道1229号線	横須賀地内	文地区と布川地区生徒が登校の際に合流する通学路で、時間帯によっては多く生徒が通るため、互いに視界不良で車との接触事故など起こる危険がある。	①「スピード落とせ」の路面標示 ②T字路の路面標示(停止線を追加)→停止線は却下 ③交通安全指導(登下校指導)の徹底 ④定期的な除草	①建設課 ②建設課 ③学校 ④教育委員 会·建設課	①R5対応済 ②R5対応済 ③対応済 ④R6対応済	点検完了(現状維持)
R4 2	産業道路横断箇所(東側) (立木1524-1付近)	町道102·1228号線	横須賀地内	産業道路の水路を挟む道路の合流地点であり、視界が悪く、夏場は草丈が伸び視界も悪くなるため、横断の際に危険である。	①カーブミラーの設置→検討の結果、必要なし ②交通安全指導(登下校指導)の徹底 ③「止まれ」の標示とカラー舗装の設置 ④「通学路」の路面標示 ⑤砂利道を舗装し、通学路の変更	①防災危機管 理課 ②学校 ③建設課 ④警察 ⑤建設課	①却下 ②対応済 ③検討中 ④対応済 ⑤検討中	継続
R4	県道千葉・竜ケ 崎線と農免道路 横断箇所(東側) (下井381付近)	県道4号線千葉竜ケ 崎線	中田切地内	歩道内に信号機の支柱が建っており、用水路危険防止フェンスとの幅が概ね1mと狭く、その路面が傾斜しており通行の際、転倒する危険がある。また、県道沿いの草文伸び視界も歩車道を一層狭めているので危険である。	①歩道の拡幅、段差の解消など ※歩道の拡幅は、用地買収等が必要となるため解消は困難 →縁石の移設を実施 ※交差点全体を上げることはできないので、段差の解消は難 しい ②交通安全指導(登下校指導)の徹底 ③白線の延長 ④信号機の移設	①竜ケ崎工事 事務所 ②学校 ③竜ケ崎工事 事務所 ④警察	①R5対応済 ②対応済 ③R6対応済 ④R7対応予定	継続
R4 5	県道千葉・竜ケ 崎線, 県道取 手・東線	県道千葉竜ケ崎線 /県道取手東線	中田切地内/ 布川地内	大雨, 台風時には冠水になる。生徒は通学路として利用しており, 危険である。 ※通学路交通安全対策対象外	①冠水の改善 →道路のかさ上げの実施 →側溝の清掃	①竜ケ崎工事 事務所	①対応中	点検完了(現状維 持)
R6		町道102号線·町道 1233号線	横須賀地区	登下校時に自転車が横断するため、車の運転手に注意 喚起が必要 道路が直線のため、スピードを出している車があり危険	①カラー舗装の設置 ②水路の草刈り	①建設課 ②建設課·教 育委員会·豊 田新利根土地 改良区(農政 課)	①検討中 ②R6対応済	継続
R6 2	利根町国保診療 所前の11号線の 道路における交 差点 (羽中190付近)	町道203号線·県道 11号線(取手東線)	羽中地区	登下校時に自転車が横断するため、横断歩道が必要	①注意看板の設置	①竜ケ崎工事事務所	①R6対応済	点検完了(現状維持)
R7 1	早尾の十字路 (早尾839付近)	町道105・1056号線	早尾地内	昨年、自転車と車の接触事故があった。坂道になっていて、自転車が止まらず飛び出してくるので、自転車の一時停止や歩行者注意などの表示が必要。	①「路地飛び出し注意」等の看板の設置 ②任意の停止線 ③交通安全指導(登下校指導, 自転車の乗り方)徹底	①学校·防災 危機管理課 ②建設課 ③学校	要望中	継続