

利根町通学路交通安全対策箇所一覧表

【文小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
1	町道202・1184号線	横須賀地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無く見通しが悪いので車の往来時には注意が必要	停止線の設置, 路面表示「止まれ」の引き直し 路面標示「通学路」の設置	取手警察署 建設課
2	町道1160号線	下曾根地内	図書館入口の横断歩道が消えかかっている	横断歩道の引き直し	建設課
3	町道1402・105号線	上曾根地内	外側線が消えており巻き込み接触の注意が必要で、横断歩道も消えかかっている	外側線の引き直し 横断歩道の引き直し	建設課 取手警察署

【文間小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
1	町道1217・1311号線	奥山地内	見通しが悪い坂道になっており車のスピードが出やすく注意が必要	交通パトロールの強化 横断歩道の設置	取手警察署
2	町道112号線	立木地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無いため車の往来時には注意が必要	車道拡幅・歩道整備	建設課
3	町道112・1229号線	立木地内	信号機のない見通しの悪い交差点のため横断の際に注意が必要	車道拡幅・歩道整備	建設課
4	町道112号線	大房地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無いため車の往来時には注意が必要	車道拡幅・歩道整備	建設課

【布川小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
1	町道114・2220号線	布川地内	横断歩道滞留エリアが狭く左折車との巻き込み接触に注意が必要	反射ポールの設置	工事事務所 建設課
2	町道2273号線	布川地内	道路幅員が2m弱と狭いうえ歩道もなく歩行者と車のすれ違いができない	注意喚起の標識・看板の設置, 路面表示等の設置	建設課

【利根中学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
1	町道1252・102号線	横須賀地内	交差点北側の「とまれ」の路面表示が消えている 下校時, 西側からの車が見にくく注意が必要	停止線, 路面表示「とまれ」の引き直し 交通安全指導の徹底	建設課 利根中学校