

令和元年度 利根町通学路交通安全対策箇所一覧表

【文小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
1	町道202・1184号線	横須賀地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無く、見通しが悪いので車の往来時には注意が必要。 また、小学生と中学生の自転車が登下校の際、交差する箇所となっており、接触の危険がある。	○停止線の設置、「止まれ」の路面標示引き直し ○「通学路」の路面標示	取手警察署 建設課
2	町道1402・105号線	上曾根地内	外側線が消えており、巻き込み接触の注意が必要で横断歩道も消えかかっている。	○横断歩道の引き直し ○外側線の引き直し※横断歩道にかかってしまうため引き直しができないので、横断歩道の引き直しを優先する。	取手警察署 建設課
3	町道105号線	早尾地内	時間帯によっては小学の徒歩通学と中学生の自転車通学が交差する場所となっており、接触の危険がある。	○「交差点注意」の路面標示 ○交差点クロスマークの引き直し《対策済》、警戒標識「十字路口交差点あり」《対策済》、注意看板「横断者あり」の設置	建設課
対策済 4	町道1057号線	早尾地内	横断歩道はあるが、通学路であることが運転者に分かりづらく危険。また、3同様、小中学生の通学時間帯が重なる時があり、注意が必要。 さらに、車が多い道路のため横断の際、注意が必要。	○「横断者注意」の路面標示《対策済》	建設課

【文間小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
一部 対策済 1	町道1217・1311号線	奥山地内	見通しが悪い坂道になっており、車のスピードが出やすく注意が必要。	○任意の停止線設置《対策済》、歩道や車道側に出ている木の剪定《対策済》 ○歩道側に防犯灯の設置 ○防犯のぼり旗の設置《対策済》	建設課 総務課 学校
2	町道112号線	立木地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無いため車の往来時には注意が必要。	○車道拡幅・歩道整備など	建設課
3	町道112・1229号線	立木地内	信号機のない見通しの悪い交差点のため横断の際に注意が必要。	○車道拡幅・歩道整備など	建設課
4	町道112号線	大房地内	道路幅員が狭いうえ歩道も無いため車の往来時には注意が必要。	○車道拡幅・歩道整備など	建設課
5	町道1504号線	もえぎ野台地内	同じくらいの幅員で「止まれ」の標識は立っているが、路面表示が全く消えており、車と自動車の接触事故の危険がある。	○「止まれ」の路面標示 ○ひし形の横断歩道マークの設置※ひし形のマークについては、止まれの規制標識があるため引けないので、「止まれ」の路面標示引き直しを優先する	取手警察署
6	県道11号線	加納新田地内	スクールバス停留所で待つスペースが狭く、用水路に落ちる危険がある。	○フェンスの設置	工事事務所
7	県道209号線	立木地内	横断の際、見通しが悪い箇所となっており、また、車のスピードが出やすく注意が必要。	○①の箇所に横断歩道の設置など ○②の箇所に運転者への注意喚起の看板や路面表示など	取手警察署 工事事務所

【布川小学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
一部 対策済 1	町道114・2220号線	布川地内	横断歩道滞留エリアが狭く、左折車との巻き込み接触に注意が必要。	○反射ポールの設置⇒防護柵（鉄製ポール）の設置へ変更	工事事務所
一部 対策済 2	町道107号線	布川地内	薄暗く、幅員も狭く防犯上も危険な箇所である。	○トンネル内の蛍光灯の交換<対策済> ○トンネルの入り口両サイドに白い歩行者ラインの設置	総務課 建務課
3	町道2084号線	布川地内	以前は、進入禁止の標識があったが、現在は腐食しており交換がされていない。ガードレールへの追突事故も数件発生しており、通行の際に危険が伴う。	○ガードレールの修繕	建設課

【利根中学校】

番号	路線名	危険箇所	通学路の状況・危険内容	各担当部署の検討対策内容	事業主体
一部 対策済 1	町道1252・102号線	横須賀地内	交差点北側の「とまれ」の路面表示が消えている 下校時、西側からの車が見にくく注意が必要。また、スピードを出す車も多く、横断の際、危険である。	○横断する部分だけ色分けをし、現在、黄色のアスファルト表示となっている横に沿線に見立てた白い外側線のラインを引く。（黄色のアスファルト⇒緑へ変更予定） ○任意の停止線設置<対策済>「トマレ」の路面標示<対策済>	建設課 利根中学校
一部 対策済 2	町道1229号線	横須賀地内	文地区と布川地区生徒が登校の際に合流する通学路で、時間帯によっては多く生徒が通るため、互いに視界不良で車との接触事故など起こる危険がある。	○「スピード落とせ」、T字路の路面標示 ○交通安全指導の徹底<対策済>	建設課 利根中学校
3	県道4号線	中田切地内	自転車専用横断歩道の表示が消えかかっており、車道との境界線があいまいである。また、歩道の幅が狭いうえ、歩道が整備されておらず通行の際、転倒する危険がある。	○自動車横断帯の引き直し ○歩道の拡幅など	取手警察 工事事務所